

エアコン内部点検報告書

2009年8月17日

大阪府枚方市田口1-21-5
有限会社 ユニソルコーポレーション
TEL 072-868-1752
FAX 072-898-7281

点検年月 2009/8/17

総括報告

先般は、エアコン室内機の内部点検をさせていただき、誠にありがとうございました。
店舗内エアコン室内機全2台の点検結果をご報告いたします。

店舗側 天カセ4方向

汚染度 中位汚染

中位の汚染状況が進行中です。添付写真の熱交換機部分には特に埃の付着が激しく
一年以内のエアコンクリーニングをお勧めいたします。

バックヤード 天カセ4方向

汚染度 重位汚染

重位の汚染状況が進行中です。熱交換機が埃で目詰まりしており、このまま進行
すると、機械故障や著しい効率の低下を引き起こすことになると思われます。
また、電力の浪費を生むこととなります。
よって早急なエアコンクリーニングをお勧めいたします。

特に汚れの進行しているものについては、写真を添付いたしました。
上記ご報告の内容と添付の写真をご覧いただき、エアコンクリーニングのご検討をお願い申し上げ
ます。

不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。

略号説明

評価

5:きわめてひどい汚れを示し 1:ほとんど汚れの無い状態を示します
また3を超えるとクリーニングをお奨めいたします。



バックヤード ファン
重位の埃の付着が見られます
レベル5の汚れ進行中



バックヤード カバー部分
重位の埃の付着が見られます
レベル5の汚れ進行中



バックヤード 熱交換器
重位の埃の付着が見られます
レベル5の汚れ進行中
